

১। ডিসি জেনারেটরের সর্বচ্চ দক্ষতা হয় কখন?

Answer: কপার লস, কর লসের সমান হয়।

২। Buster কোন ধরনের জেনারেটর ব্যবহার হয়?

Answer: সিরিজ জেনারেটর।

৩। ডিসি জেনারেটরের কম্পেনসেটিং ওয়াইডিঙ কোথায় বসানো হয়?

Answer: গোল স্কু এর স্পুলতে।

৪। একটি ডিসি মোটর সর্বচ্চো যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করবে যখন।

Answer: আরমেচার ড্রপ সর্বনিম্ন মানে থাকে।

৫। বৈদ্যুতিক ট্রেন চালাইতে কোন ধরনের মোটর ব্যবহৃত হয়।?

Answer: সানট জেনারেটর।

৬। একটা তিন ফেজ সুষম লোড ২০০ ভোল্ট, তিন ফেজ সাপ্লাই থেকে অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নেয়। লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর ০,৫(ল্যাগিং) হইলে তার পাওয়ার কত?

Answer: ২০০০ ওয়াট।

৭। একটি ওয়েভের জন্য নিম্নের কোন সম্পর্কটি সঠিক?

Answer: ফরম ফ্যাক্টর = ইফেক্টিভ মান / গড় মান

৮। এনার্জিমিটার একটি.....?

Answer: ইন্ডাক্টিং ইন্সট্রুমেন্ট

৯। ফিউজিং ফ্যাক্টরের মান.....

Answer: এক এর চেয়ে বেশী।

১০। উচ্চ ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক পাওয়ার সরবরাহ করার সুবিধা।

Answer: কম তারের পথয়োজন হয়।

১১। ইনসুলিন ট্রান্সফরমার এবং সুইচ গিয়ারের খরচ কম পড়ে?

১১। ফিডার লাইনে বুসটারস ব্যবহার করা হয়?

Answer: ভোল্টেজ বাড়ানোর জন্য।

১২। রেললাইন এর উপর দিয়া ক্রসিং এ ১৩২ কে ডি লাইন এর জন্য সাধারণতঃ সর্বনিম্ন কত ফুট গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স রাখতে হয়?

Answer: ৩০ ফুট।

১৩। মিল ফ্যাক্টরিতে সাধারণত কোন ধরনের অয়ারিং ব্যবহার হয়?

Answer: কনসিড কনডুইট ওয়ারিং।

১৫। ভাল পরিবাহী কোনটি?

Answer: তামা।

১৬। আরথিং এর রেজিস্ট্যান্স কত ওহমের কম থাকা উচিত?

Answer: ০,১ ওহম।

১৭। বানানো বাড়ির অয়ারিং এ কোন সাইজের তার বেশী ব্যবহার হয়?

Answer: ১/৪৪

১৮। বাতির ফিলামেন্টের তার কিসের তৈরি?

Answer: টাংস্টেন।

১৯। ট্রান্সমিশন লাইন একটি।

Answer: একটিই নেটওয়ার্ক।

২০। একটি ৩ ফেজ সার্কিট স্টার সংযোগ স্থলে কারেন্টের তাৎক্ষনিক মান?

Answer: শূন্য।

২১। ৭.০৭ আ,এম এন অ্যাম্পিয়ার সাইনোসয়ডাল ওলটারনেটিং কারেন্টের সর্বচ্ছা মান।

Answer: ১০ অ্যাম্পিয়ার।

২২। ভোল্টেজ রেজোন্যান্স অনুষ্ঠিত হয়.....

Answer: নিরীক্ষ সার্কিটে।

২৩। বৃত্তের মধ্যস্থিত নামস্তরিক এক.....

Answer: রহস্য।

২৪। 16 / C1 / 12 এর মান কত?

Answer: ১৮২০।

২৫। 'EQUATION' শব্দটির সব কয়টি আকার ব্যবহার করিয়া কতটি ওয়ার্ড গঠন করা যায়?

Answer: ৪০৩২০

২৬। কোনটি বড় হইবে.....?

ক। ৫০০ এর ১০% খ। ২০০ এর ২৫%

গ। ২৫০ এর ২০% ঘ। ৪০০ এর ১৫% Answer,

২৭। প্যারালাল সার্কিটে যখন রেজোন্যান্সের হয়, তখন পাওয়ার ফ্যাক্টর।

Answer: ১।

২৮। একটি সার্কিটে ১.৫ অ্যাম্পিয়ার এসি প্রবাহিত হয়, যখন ২০০ ভোল্ট প্রয়োগ করা হয়। পাওয়ার খরচ হয় ১৫০ ওয়াট। সার্কিটের ফেজ

Answer: ৬০ ডিগ্রি

২৯. ৫০০/২০০ ভোল্ট, ৫ কে ভি, এ একটি ট্রান্সফরমারের দ্বিতীয়তে ৮০ টার্ন আছে। প্রথমটিতে টার্নের সংখ্যা.....

Answer: ২০০।

৩০। স্টাটিং টর্ক অত্যন্ত বেশী কোন মোটরে ?

Answer: সিনক্রনাস মোটরে ।

৩১। যদি ইন্ডাকশন মোটরের সিনক্রনাস গতি ইহার প্রকৃত গতির সমান হয়, তবে উৎপন্ন টর্ক হইবে.....

Answer: ইউনিট।

৩২। একটি জিনার ডাইনত মূলত.....?

Answer: NP জংশন।

৩৩। একটি ডিসট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের সংযোগ.....

Answer: Δ/Y

৩৪। আলট্রা- সনিক ওয়েভের থাকা প্রয়োজন.....

Answer: উচ্চ ভিনকোসিটি।

৩৫। আলট্রা- সনিক ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সিঃ.....

Answer: ২০.০০০ নি/সেঃ এর উপরে।

Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited
(BAPEX)Sub Assistant Engineering MCQ Job Question With Answer(EEE)

Focus Carnival Team

Please Don't Copy Paste this Suggestion. We created this suggestion by working hard together. Stay with us to get Update and Must Like our Facebook Fan Page <https://www.facebook.com/enewsbd246> please... ..

You Can Join With us in Facebook Group Page

<https://www.facebook.com/groups/engineersallaroundtheworld>

Contact Us: focuscarnival@gmail.com